Proc. 161/45 179/1947 "C" 39 # 59

Relação dos imoveis da União utilisados em serviços publicos federaes, estadoaes ou municipaes e dos desocupados ou abandonados

Estado de MINAS GERAIS *Ministerio da* VIAÇÃO E O. PUBLICAS *Repartição* CORREIOS E TELEGRAFOS *Municipio de* BELO HORISONTE

Situação	Denominação e Caracteristicas	UTILIDADE ATUAL	Procedencia	Estado de conservação	VALOR VENAL
	O "HALL" e toda a ala esquerda tem o piso empedrado, com lages de quatzitos. As esquadrias saõ de madeira de Lei, estilo antigo e todas as janelas saõ envidraçadas. O segundo pavimento está dividido em 15 compartimentos e uma varanda, inclusive 3 "hall", sendo as paredes divisorias de lavenaria de pedra e estuque, na maioria. Alguns destes compartimentos estão subdivididos em pequenos cubes, por biombos de madeira e paredes de estuque a meia altura. O acêsso para o pavimento superior é feito por duas escadas de madeira sendo uma em caracol. E servido de agua, luz e esgoto. Todo assoalhado, forrado e pintado, as esquadrias sa são todas de madeira de lei, estilo antigo e todas as janelas envidraçadas. Correspondendo ao forno do 1º pavimento existe tambem neste um forno de fundição de ouro, o 3º pavimento, tipo "mansarda" compõe-se de um "hall" e um salão. O acêsso para o compartimento superior é feito por uma escada de madeira em dois lances. E assoalhada, sem forro e tosca mente pintado. Tem duas paredes de alvenaria de pedra e duas de estuque, emboçadas e rebocadas, estando as duas ultimas em pessimo estado de conservação. O quarto pavimento (mirante) compõe-se de uma unica sala com 61 m², assoalhada, forrada e toda caiada. As paredes são todas de estuque e estão em pessimo estado de conservação. O edificio está passando por uma reforma geral, devido ao seu pessimo estado, notadamente de toda a cobertura e dos 3º e 4º pavimentos - Principalmente, este que ameaça ruir, já estando todas as suas peças comprometidas. A despeza geral para os referidos reparos é estimada em cerca de 60:000$000.				