RUA JOSÉ CRISTINO

RUA GENERAL ARGOLO

HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO (PDF)

44,25

64

65

14

174,50

131,50

88,25

Muro de 0,30

Muro de 1,50

42,50

29,00

57,50

51,50

37,70

17,25

12,40

16,00

16,00

11,75

12,00

4,50

17,50

10,50

9,20

CA

PX

25

30

28

27

12,50

33,50

9,50

26,25

22,50

27,00

58,00

85,50

16,50

4,60

9,00

LADEIRA DO GUSMÃO

RUA SENADOR ALENCAR

Cisterna para captar as águas pluviais

Nº 39

2

Nº 38

6

Nº 48

Nº 47

Nº 37

5

Nº 36

4

Nº 35

3

Nº 46

20

Nº 45

11

Cisterna

Nº 42

10

Nº 41

9

Cisterna

22

Cisterna

23

Muro de arrimo

26

24

18

19

21

660

652

632

16

248,00

15

17

34,50

RUA GENERAL BRUCE

108

SERVIÇO DO PATRIMONIO DA UNIÃO
DELEGACIA NO ESTADO DO R. JANEIRO S.C.D.- TDs.

ASSUNTO: PLANTA DE SITUAÇÃO DO OBSERVATORIO NACIONAL.

ESCALA	DATA	PROCESSO	PLANTA Nº
1: 500	09/05/75	8354/75	S 779

ORGANIZADA: Fábio Lúcia Pereira Gonçalves

DESENHADA: Raphael Mendes

VISTO: