RFFSA



RFFSA	**SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO** Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis		
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ		
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO		
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 001/DECRI/98	Visto:

RFFSA

RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 002/DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 003/DECR1/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 004/DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA	**SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO** Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 05 / DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 06/DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA

RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 007 DECR 1/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 008/DERI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 009/DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA

RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 010 DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA	**SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO** Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis		
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ		
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO		
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 011 DECRI /98	Visto:

125011064-9

RFFSA

RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 012 DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 013 DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO Departamento de Cadastro e Regularizacão de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 014 DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA

RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 015 DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 016/DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 014 DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 018 DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA

RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 019 DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA

RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 020/DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 021 DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 022 DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 023 DECR 1/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 024 DECRI /98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 085/DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 026/DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 027/DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA

RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 028 DECRI/98	Visto:

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 099/DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA

RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 030|DECRI|98	Visto:	

125011064-9

RFFSA

RFFSA	**SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO** Departamento de Cadastro e Regularizacão de Imóveis
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 031 DECRI/98	Visto:	

125011064-9

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO**
Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis

Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES
BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ

Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO

Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David	Planta Nº: 032/DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis				
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ				
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO				
Levantamento:	Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala:	-	Planta Nº: 033 DECRI /98	Visto:
		Data:	Julho / 97		
		Desenho:	Beth David		

125011064-9

RFFSA



034

RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 034 DECRI/98	Visto:

12501104-9

RFFSA



RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 035 DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA

RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 036/ DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA

RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 037/Decri/98	Visto:

1250011064-9

RFFSA

RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 038/DECRI/98	Visto:

125011064-9

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.

RFFSA



RFFSA **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO** Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis				
Título: IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ				
Nesta Prancha: CROQUI DE SITUAÇÃO				
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 039/DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA

RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 04 0/DECRI/98	Visto:

129011064-9

RFFSA



RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÓNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 041 DECRI/98	Visto:

125011064-9

RFFSA



RFFSA

RFFSA	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO Departamento de Cadastro e Regularização de Imóveis			
Título:	IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DOMINGOS DE MAGALHÃES BAIRRO DE MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO / RJ			
Nesta Prancha:	CROQUI DE SITUAÇÃO			
Levantamento: Miguel Francisco Sidnéia Francisco Eduardo	Escala: - Data: Julho / 97 Desenho: Beth David		Planta Nº: 042 DECRI /98	Visto:

125011064-9

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.