
Spro. 1106/36

Administração do Dominio da União em Minas Geraes

Planta da Inspectoria de Productos de Origem Animal em Bello Horizonte

Esc. 1.100



Posto Veterinario

Azm. 13°25' S.O.
Dist. 95m52

Pavilhão de Operações

Area 1919m2 914959

Pavilhão de Microbiologia

Veterinario Posto

Posto Veterinario

Azm. 13°25' N.E.
Dist. 95m52

Posto Veterinario

Bello Horizonte, 5 de Setembro de 1935
Levantado por: Mario da Costa Carvalho
Cond Tec.
Desenhado por: Floriano Pinto de Faria,
Desenhista

Visto
Administrador